

Abb. 1b Speyer, Dom. Strebenpfeiler an der Südwestecke des Querhauses mit wieder geöffneten Fenstern zur Katharinenkapelle




Abb. 1a Speyer, Dom. Mittelschiffarkade mit Rekonstruktion einer um 1100 geplanten Blendarchitektur.
(Zeichnung W. Haas)

Abb. 2 Speyer, Dom. Taufkapelle nach der Wiederherstellung




Abb. 3 Speyer, Dom. Mittelschiffskapitell






Abb. 4a Speyer, Dom. Gewölbezone im Mittelschiff mit zwei früh-romanischen Blendbögen




Abb. 4b Speyer, Dom. Blendbogenkämpfer im Mittelschiff mit gespitztem Spiegel und Randschlag (Bau I)




Abb. 4c Speyer, Dom. Quader von einem Mittelschiffsgurtbogen mit geflächtem Spiegel und Randschlag (Bau II)