

An der Restaurierung der Wallfahrtskirche beteiligte Behörden, Institute, Firmen und Restauratoren

Planungsbeteiligte

Planung und Bauleitung: Kirche
Landbauamt Weilheim, Pollinger Straße 8, 8120 Weilheim

Planung und Bauleitung: Priesterhaus
Diözesanbauamt Augsburg, Hafnerberg 2, 8900 Augsburg 11

Fachliche Beratung
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, Hofgraben 4,
8000 München 1

Statisches Gutachten
Ingenieurbüro Peter Handel, Hangstraße 2, 8120 Weilheim

Planung Innengerüst
Ingenieurbüro Erich Petersen, Franz-Marc-Straße 3, 8113 Kochel

Distanz- und Schwingungsmessungen
Technische Universität München, Geodätisches Institut,
Prof. Dr.-Ing. Klaus Schnädelbach, Arcisstraße 21, 8000 München 2

Raumklimatisches Gutachten
IGS (Institut für Gebäudeanalyse und Sanierungsplanung),
Valleystraße 38, 8000 München 70

Bauphysikalisches Gutachten
Bayplan GmbH, Elsenheimer Straße 63, 8000 München 21

Mikrobiologisches Gutachten
Universität Oldenburg, AG Geomikrobiologie, Dr. Karin Petersen,
Ammerländer Heerstraße 114-118, 2900 Oldenburg

Farbanalysen
Dipl.-Chemikerin Elisabeth Kühn und Dr. Hermann Kühn,
Pfeuferstraße 33, 8000 München 70

Baukommission

Die Baukommission wurde gebildet, um anstehende fachliche und organisatorische Fragen an Ort und Stelle gemeinsam erörtern und entscheiden zu können. Ihr gehörten an:

Diözesanbauamt Augsburg
Monsignore Werner Schnell
Diözesanbaurat Werner Köhler

Wallfahrtskuratie Wies
Monsignore Georg Kirchmeir

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staats-
ministerium des Innern
Ministerialrat Hans Heid
Oberamtsrat Hubert Bernhard

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht
und Kultus
Ministerialrat Gerhard Düchs
Regierungsdirektor Karlheinz Brem

Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft
und Kunst
Ministerialrat Dr. Werner Schiedermaier

Regierung von Oberbayern
Ltd. Baudirektor Gerhard Julinek
Techn. Oberamtsrat Josef Göb

Landbauamt Weilheim
Baudirektor i.R. Alfons Haugg (bis 30.6.1989)
Baudirektor Johannes Defregger (ab 1.7.1989)
Dipl.-Ing. (FH) Helmut Weixler
Dipl.-Ing. (FH) Elisabeth Groß

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Generalkonservator Prof. Dr. Michael Petzet
Oberkonservator Dr. Rainer Schmid, verantwortlicher Gebietsreferent
Leiter der Amtswerkstätten Dr. Karl-Ludwig Dasser (bis 30.9.1988)
Leiter der Amtswerkstätten Dr. Michael Kühlenthal (ab 1.8.1989)
Ltd. Dipl.-Restaurator Erwin Emmerling (kommissarische Leitung der
Amtswerkstätten vom 1.10.1988 bis 31.7.1989)
Ltd. Restaurator Jürgen Pursche
Restauratorin Katharina Walch
Dipl.-Restauratorin Brigitte Hecht-Lang
Restaurator Bernhard Symank

Leiter der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Raumschale
Restaurator Klaus Klarner

Arbeiten der Restaurierungswerkstätten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege

Unter Leitung von Abteilungsleiter Dr. Karl-Ludwig Dasser (bis 30.9.1988), Abteilungsleiter Dr. Michael Kühlenthal (ab 1.8.1989),
Ltd. Dipl.-Restaurator Erwin Emmerling (kommissarische Leitung vom
1.10.1988 bis 31.7.1989 sowie Bereich Ausstattung), Ltd. Restaurator
Jürgen Pursche (Raumfassung: Stuck und Deckengemälde) und
Katharina Walch (holzsichtige Ausstattungsgegenstände und Lacke auf
Fassungen):

Befunduntersuchungen und Erstellung
von Mustern für die konservatorische Behandlung
für Fassung und Metallauflagen
(in KK-3, KK-5, KK-15), Emporenbrüstung
und Emporentüren (1986/87)
Bernhard Symank, Restaurator
Reinhard Zehentner, Restaurator
Klaus Häfner, Praktikant

Befunduntersuchung und Restaurierung
des Chordeckengemäldes (1988/89)
Stefan Hundbiß, Restaurator
Marion Allof, Praktikantin
Christiane Keller, Praktikantin
Heike Pfund, Praktikantin
Christine Pursche, Praktikantin

Voruntersuchung am Hauptdeckengemälde
Stefan Hundbiß, Restaurator
Bernhard Symank, Restaurator
Reinhard Zehentner, Restaurator

Befunduntersuchung an den Fassaden
des Kuratiegebäudes (1991)
Bernhard Symank, Restaurator
Reinhard Zehentner, Restaurator
Thomas Hacklberger, Praktikant

Weitere Beteiligte des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege:

Betreuer der bautechnischen Untersuchungen
Dipl.-Ing. Gert Th. Mader

Fachgutachten für die Orgel
Dr. Sixtus Lampl

Amtsphotographen
Joachim Sowieja, Eberhard Lantz

Firmen und Restauratoren

Restaurierung Raumschale

ARGE Wieskirche:

Leiter: Klaus Klärner, Kirchhoffweg 15, 8000 München 50

Stellvertreter: Karl Petzold, Hechinger Straße 146, 7400 Tübingen

Weitere Mitglieder:

Michael Bengler, Gartenweg 8, 8312 Dingolfing

Fa. Alfred Binapfl, Arthur-Piechler-Straße 29, 8904 Friedberg

Reinhard Binapfl

Brückner Andreas, Eckstraße 10, 7060 Schorndorf

Christoph Donner, Lindenstraße 15, 8151 Oberwarngau

Fa. Dreyer GmbH, Christianstraße 7, 8942 Ottobeuren

Gerhard Diem

Mechthild Endhardt, Scherisberg 6, 8870 Günzburg

Margaretha Endhardt-Kungl, Scherisberg 6, 8870 Günzburg

Yvonne Erb, Klenzestraße 37, 8000 München 90

Markus Groß, Kreuzstraße 25, 8156 Otterfing

Marlies Hirsekorn, Brennerstraße 48, 8600 Bamberg

Albert Höpfl, Dorfstraße 21, 8085 Geltendorf

Bärbel Maier-Herrmann, Calverstraße 40/42, 7000 Stuttgart 1

Fa. Mayrhofer GmbH, Wiesenweg 6, 8044 Lohhof

Albert Kirnberger,

Roland Lechner

Franz Müller, Memmingerstraße 29, 8944 Grönenbach

Christoph Oldenbourg, Oxford OX 38 PD

Fa. Gebr. Preis GmbH, Lindlbergstraße 17, 8433 Parsberg

Reinhard Hierl,

Johann Karl,

Gerhard Staudigl

Fabian Schorer, 7400 Tübingen

Cornelia Stegmaier, Lindenbronn 17, 7328 Wäscheneuren

Peter Turek, Füllsackstraße 6, 8551 Kirchenehrenbach

Astrid Wührl, Thurmayerstraße 10, 8400 Regensburg

Gertraud Zobl, Von-Freybergstraße 22e, 8958 Füssen

Wandfassung Eingangshalle und Sakristei

Fa. Dreyer GmbH, Christianstraße 7, 8942 Ottobeuren

Befunde und Restaurierung Deckenbilder

Martin Zunhamer, Trostbergerstraße 91, 8262 Altötting

Restaurierung Stuck und Stuckmarmor

ARGE Wieskirche:

Fa. Lang-Mahler-Fischer G.b.R., Kulturenweg 4, 8959 Buching

Fa. Josef Schnitzer

Inh. Bruno Schnitzer, Westheimerstraße 14, 8902 Neusäß

Restaurierung Sandsteinteile

Bauer-Bornemann, Oberer Stefansberg, 8600 Bamberg

Natursteinarbeiten

Alfred Lutz, Waidachweg 2, 8959 Roßhaupten

Restaurierung Ausstattung

Fa. Mayrhofer GmbH, Wiesenweg 6, 8044 Lohhof

Jutta Minor, Leibweg 36, 7000 Stuttgart 1

Christian Moll, Corneliusstraße 21, 8000 München 51

Franz Müller, Memmingerstraße 29, 8944 Grönenbach

Fa. Gebr. Preis GmbH, Lindlbergstraße 17, 8433 Parsberg

Anke Rothe, Franz-Kaim-Straße 9, 8000 München 71

Helmut Schild, Am Kirchfeld 23, 8411 Reifenthal

Clemens von Schoeler, Siegesstraße 3, 8000 München 40

Thomas Schoeller, Hans-Sachs-Straße 10, 8000 München 5

Ingrid Stümmer, Müllerstraße 31, 8000 München 5

Kirchenmalerarbeiten

Fa. Kronwitter GmbH, Sudetenstraße 17, 8874 Leipheim

Architekturbemalung Fassaden

Stefano Cafaggi, Beethovenstraße 31, 8413 Regenstauf

Befunduntersuchungen Fassaden

Claus-Peter Mayer, St.-Leonhardsgasse 2, 8400 Regensburg

Arbeitsdokumentation

Klaus Häfner, Riehlergürtel 54, 5000 Köln 60

Sven Oehmig, Marienplatz 1, 8090 Wasserburg/Inn

Handaufmaß

Matthias Paul, Harmatingerstraße 6, 8000 München 70

Dipl.-Ing Reinhold Winkler, Leonrodstraße 77,

8000 München 19

Photographische Dokumentation

Achim Bunz, Ehrengutstraße 14, 8000 München 5

Photogrammetrie Fassaden

Fa. Bildmessung GmbH, Schlehenweg 9, 7844 Neuenburg

Photogrammetrie Innenraum

Josef Linsinger, Dr.-Franz-Hain-Straße 8a, A-5620 Schwarzach

Gerüstbauarbeiten

Fa. Hopfenzitz GmbH, Hinter den Gärten 6, 8900 Augsburg

Fa. Stahlrohrgerüst GmbH, Bavariastraße 9, 8000 München 2

Maurer-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten

Leo Eicher, Füssener Straße 10, 8924 Steingaden

Anstricharbeiten Turm

Hermann Geiß, Bahnhofstraße 34a, 8920 Schongau

Verglasungsarbeiten

Norbert Sattler, Buchenweg 2, 8911 Scheuring

Arthur Wegmann, 8942 Ottobeuren

Spenglerarbeiten

Erich Dietrich, Keltenstraße 4, 8924 Steingaden-Urspring

Schlosserarbeiten

Gotthard Göppl, Rotter-Straße 32, 8918 Dießen

Berndt Schweitzer, Bergwerkstraße 10, 8123 Peißenberg

Schreinerarbeiten

Fridolin Keller, Münchnerstraße 5, 8922 Peiting

Elektroinstallation

Werner Korn, Untergasse 26, 8911 Reichling

Schwachstromanlagen

Minos, Berg 6, 8121 Etting

Videoanlage

Manfred Scholz, Waxensteinstraße 10, 8120 Weilheim