




Farbabb. 5: Der nördliche Arm des Nils nahe der Westspitze der Insel bei Ras al Jazira.  
 (Foto: Ritter 15.02.2008, Blickrichtung ENE)



Farbabb. 6: MOG034 Grab Nr.1: Die graphisch umgesetzte Planumszeichnung der Oberfläche des Tumulus.



Farbabb. 7: Ausgangszustand der SE-Ecke des Tempels 300.



Farbabb. 8: Ansicht der SE-Ecke nach der Sanierung 2008.



Farbabb. 9: Rückblick: Die Situation im Norden des Hofes 305 und im Südteil von Hof 304 mit der Umfassungsmauer und dem Tempel 300 zu Beginn der Kampagne 2006.



Farbabb. 10: Ansicht dieses Areals nach Abschluss der Sanierungs-, restauratorischen Wiederherstellungs- und Neugestaltungsarbeiten der Kampagnen 2006-2008.



Farbabb. 11: Die Mauer 304/305 und der Bereich des Durchgangs 304-305 vor ihrer Wiedererrichtung.



Farbabb. 12: Die restaurierte Mauer 304/305 mit dem wieder hergestellten Durchgang und dem sanierten Tempel 300.