





Fig. 2.

Ortographia Ruderum quae de Julij Caesaris ponte superfunt




Eorundem Gehnographia





Rhenus.



Fig.3. Das Heidenmäuerchen bei Engers.








Höhe des Leimpfads über dem Rhein.


Profil durch das Heidenmäuerchen von Süd nach Nord.  
Fig. 5.




nhà khoa học

Đại học Quốc gia


Thái Lan



Parament der östlichen Innseite. Fig. 6.



Parament zum Theil abgefallen westlich neben der Thür. Fig. 7.







Fig. 10.





Fig. 9.






Fig.11.





Fig.12.



8.0





Fig. 13.




Die Befestigung  
am Schlag und der Gebück-  
-Graben  
bei  
Renßdorf.

B

A

Maassstab zum Grundriss

Fig. 14.






Fig.15.

Oestlicher Gebück-Graben bei Rengsdorf.




Fig.16.

Westlicher Gebück-Graben.




Fig.17.

Westlich vom Schlag im Hahn bei Rengsdorf.





Fig.18.

Restaurierung des Profils Fig.17.








Fig. 28.



Boppard


430 a 200x



Boppard

430 a 200x

Fig. 19.






Fig. 27.




Fig. 23.

Durchschnitt durch die Castellmauer und Seitenansicht der porta praetoria.





Fig. 22.

Untere Ansicht der Porta praetoria



Durchschnitt der Castellmauer und Seitenansicht eines Mauerthurmes.

Fig. 26.




Fig. 20.

Porta decumana a (gegen Süden.




Fig. 25.

Mauer Thurm

Porta praetoria (gegen Norden)






Fig. 24.

Seitenhor.







Ausgrabungen in den Jahren:

**A. 1858.** Fünf Gräfte, *a, b, c*, mit Menschen-Schädeln und Knochen angefüllt, in *d* ein Sark aus Sandsteinplatten und in *e* drei dergleichen, sowie ein aus Sandstein gehauener bei welchen fränkische Schmucksachen. In den Mauern römische Altäre, Säulenstücke u.s.m.


**B. 1861.** Gefunden: Mehrere röm. Kapitale, zwei Sandsteinquader eines Thorbogens mit Victoriaen, Reste von Säulen, besimmen u.s.m.
















**C. 1863.** Gefunden: *a*. Reste der grossen Theile bis auf den Grund zerstörten nördlichen Uinfassungsmauer; *b*. Römisches u. Altdedesches, *c*. Mauerwerk mit Lehmb verbanden, *d*. Estrich mit Mauer umzogen, *e*. Weit verbreitete Mauern u. ein röm. Brunnen, *f*. Blöß gelegtes, weit verbreitetes, theilweise noch 8' hohes Mauerwerk aus rothem Sandstein mit Hypocoensis (*f'*). Zwei eigenthümlichen Heizungsapparaten (*f''*) u. grosser Braudstelle (*f'''*) mit Ziegelpflatten der Leg. XXII, *g*. Thor nebst Ausgang für Ronden, in den Fundamenten röm. Altäre u. andere Sculpturen, *h*. Estrich mit Mauerwerk, *i*. die Mauer der Kilianskirche, *k*. röm. Altar, *l*. Stein mit Inschrift, *m*. 2' dicke Mauer.


**D. 1864.** Gefunden: *a*. beim Graben eines Brunnens röm. Brunnen u.s.m., *b*. bei Ausschachtung des Imptuviums, moran (*b'*) Inschr. Fragm. mit IXX ET u.s.m., den Wasserabzug in dasselbe (*b''*) nicht röm. Mauer (*b'''*), *c*. bei Ausschachtung der Luftheizung für die Glashütte eine Victoria von Bronze, ein Inschr. Fragm. und vieles Andere.

**E. 1865.** Gefunden, nach Niederlegung des Imptuviums, unter dem rothen Mauerwerk Estrich mit 4. chem. Tragsteinen eingefüsst, moran 3 auf der ganzen Länge von 4 $\frac{1}{2}$ , 4 $\frac{1}{4}$  u. 5 mit Inschriften versehen, nämlich: MARCI CATT<sup>A</sup> FTTIO|GN SI IEI L<sup>A</sup>NE<sup>R</sup> E<sup>A</sup>, ACER<sup>A</sup> A<sup>A</sup>SM<sup>A</sup>IC A<sup>A</sup>M<sup>A</sup>N

**F. 1866.** *a*. Die Fundamente der Thärme, welche noch völlig oder theilweise aufgefunden worden, sind stark ausgezogen, während die, welche an der Nördseite aus dem Ackerboden gänzlich verschwunden, sowie das des an der Westseite unter dem Bahndamme befindlichen nur punctirt sind, *b*. Tief liegende Steinpacklage, *c*. Mauer, woran östlich Ziegelplättung u. Estrich, *d*. 4' dicke Mauer mit Ansatz von 2 $\frac{1}{2}$ ; *d'* 4' dicke Mauer u. d." Heizungsapparat, über welchen Gräber des Kilianskirchhofes, *e*. Fundstelle einer röm. Ziegel mit Stempel nebst 18 geschossen vom Blei, *f*, *f'*. Das von S. n. V. noch 8 bis 22' hohe Mauerstück der Ostseite.











3 a.



3 b.



3 c.



3 d.



1 a.



1 b.



1 c.



1 d.



2 a.



2 b.



2 c.



2 d.



