

Renovierung der Westhalle



Die starke Schädigung der oberen, bogenförmigen Abschlüsse der Strebepfeiler (siehe unser Münster Nr.40) machte eine aufwendige Reparatur notwendig. Die Steinmetze fertigten dafür Formstücke an, die mit einem schweren Mobilkran in über 20 Meter Höhe gehievt werden mussten.

